

Intygmottagare
Sansera Sweden AB

Flygmotorvägen 1
461 38 TROLLHÄTTAN

Kund
148201, Sansera Sweden AB

Flygmotorvägen 1
461 38 TROLLHÄTTAN

Kontor
Vänersborg
010-479 38 50

Vårt uppdragsnr
G9297839L
Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontakttnamn
LG9297839
Mape Sweden AB
Juha Ylläsjärvi
Stallbacka Ind Område
461 29 TROLLHÄTTAN

Objekttnamn Truck	Besiktningdatum 2018-03-19	Utförd enl AFS 2006:7	Registreringsnr L2092013
Uppställningsplats 5242-653		Platsnr L373	Kontrollklass
Tillverkare Saknas		Tillverkningsnr 7311006	Tillverkningsår
Skötsel firma		Typbeteckning	Inventariernr

Resultat

Kraven uppfyllda med mindre avvikelser

Max antal personer	Maxlast kg 5000	Personlyft korg	
--------------------	--------------------	-----------------	--

Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast Information *)

Brist

- 1 Oljeläckage i hydraulcylinder
- 2 Lyfter 1000 kg vid utskjut 8,4 m (max 750 kg).

Notering

- ♦ Hydralslang skavd, stödben

Brister åtgärdade 180612 / JA

Detta intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2018-04-18	Besiktningssingenjör Timo Paasirinne	Tel nr 010-479 38 50
------------------------------	---	-------------------------