



INTYG
ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygmottagare
Sjuntorps Truck/ Maskin AB

Torpavägen 24
461 78 SJUNTORP

Kund
107410, Sjuntorps Truck/ Maskin AB

Torpavägen 24
461 78 SJUNTORP

Kontor
Vänersborg
010-479 38 50

Vårt uppdragsnr
G8479164L

Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontaktamn
LG8479164
Sjuntorps Liftuthyrning AB
Thomas Mark
Kardanvägen 29
461 38 TROLLHÄTTAN

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Objektnamn Mobil arbetsplattform | Besiktningdatum 2020-08-10 | Utförd enl AFS 2003:6 | Registreringsnr S447490 |
| Uppställningsplats Volvo Lastvagnar Tuve | | Platsnr 1218 | Kontrollklass |
| Tillverkare Gene | | Tillverkningsnr Z30NI3-14625 | Tillverkningsår 2013 |
| Skötselfirma | | Typbeteckning Z-30/20N RJ | Inventariernr |

Resultat

Erbjuder betryggande säkerhet

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|
| Max antal personer 2 | Maxlast kg 227 | Evakueringsplan | Alt. evakueringsplan | Personlyft korg | Nästa ordinarie besiktningstid 2021-08 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|

Anmärkingar/Brister/Noteringar/Fast information *)

Notering

- ♦ Oljeläckage vid ingång till bommens cylinder.

Detta intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.
*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

| | | |
|------------------------------|--|----------------------------|
| Utskriftsdatum 2020-08-20 | Besiktningssingenör Stefan Gyllenhammar | Telefonnr 010-479 38 50 |
|------------------------------|--|----------------------------|